


BIPLEX


Notice de pose



2 personnes

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



IMPERATIFS



ATTENTION, ne jamais ouvrir l'abris avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçu
si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette
verification, contacter notre service technique au plus vite
(ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)

AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre sol.
Dans le cas d'un sol creux ou bombé, effectuer un calage des
supports afin de les aligner correctement.

**En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au
niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.**
Dimension des plots béton :

ST11 = 40cm x 40cm x 26cm (100Kg)



POSE MURALE




1 Eléments du produit




* Option auvent non proposée

Supports




1 Assembler**2 Assembler****3 Verrouillage 1. Des deux cotés.****4 Verrouillage 2****5 Assembler**

* Auvent non proposé. Photo non contractuelle




Réglage

A Réglage de l'inclinaison des bras.




Attention ne pas dévisser les vis entièrement.

1 Desserrez



Régler manuellement.
Soutenir le bras.




3 Serrer

Attention : Soulager les bras pendant l'opération de réglage d'inclinaison.
Réaliser le réglage d'inclinaison sur une pente, puis sur l'autre.

B Réglage des fins de course du moteur

- Réglage des fins de courses.
- Tourner la vis de fin de course vers le + ou - pour effectuer le réglage désiré. Vers le + pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le - pour moins de fermeture ou d'ouverture.
- Réaliser un essai.



* Photo non contractuelle
Option auvent non disponible

Information consommateur

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ **de vérifier** le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ **de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée.** Sécher dès que possible.
- ▶ **de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison.** Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

► A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont prérégler en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indication de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.

Pour un installation électrique avec interrupteur stable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes	Causes	Solutions
Mon abris se décelle du sol.	Vissérie non adaptée à la composition du mur.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice)▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		<ul style="list-style-type: none">▶ Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau.▶ Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations.	<ul style="list-style-type: none">▶ Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe B)

Ne pas déployer le store en cas de :




Vent



Pluie



Neige



Ne rien suspendre

	EN 13561 tableau ZA.1 Store extérieur Résistance au vent
	CLASSE TECHNIQUE 1 Dimension concernées. Toutes dimensions.

Garantie commerciale

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, moteur, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une durée de 5 ans. L'automatisme est garanti 2 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.



La période de garantie cour à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Mancœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces ou toile défectueuses. - Moteur défectueux..... - Automatisme défectueux..... - Défauts de matière..... - Défauts de finition.....	Cas où le disfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication. Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations. Défauts de laque, teintes. Rayures ou chocs.


Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux..... - Produits soldés ou bradés. - Usure normale du store..... - Tout litige de choc..... - Les dégradations..... - Produit modifiés..... - Utilisation professionnelle du store. - Produits stockés en milieu humide....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions. Rayures, manque de pièces, salissures, accros et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme. Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par Store Direct Usine. Détérioration possible du moteur.
Toile	- Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre.	
Réglages	- Réglages de fin de course, bras, toile et d'inclinaison ou tout autre réglage.	

Vue éclatée Biplex



Repère	Références	Désignation
1	ST03	Support de bras réglable
2	ST01	Joue support de bras
3	CU02	Entretoise plastique à collerette
4	EOI178	Tourillon Ø78mm axe rond
5	J400	Joue auvent de protection (non proposé)
6	AE400	Auvent de protection (non proposé)
7	TO78	Tube d'enroulement Ø78mm
8	EOI378L	Tourillon Ø78mm axe carré long
9	ST04	Support de treuil
10	TA1/16	Treuil rapport 1/16
11	EI12302	Griffe de bras
12	EB46P	Bouchon profil barre de charge
13	PU46	Profil barre de charge
14	BOEYY	Bras
15	ST11	Support de fixation au sol
16	TAC40	Tube carré acier 40x40
17	ST06	Support bras de renfort
18	ES30	Embout bras de renfort
19	PA04 - TA30	Profil bras de renfort